




## CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE LAS SEDES INSTITUCIONALES GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE NUESTROS ASOCIADOS

**SEDE PRINCIPAL**  
 Fecha de expedición: 20/09/2022  
 Fecha de caducidad: 20/09/2024



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**  
**2670 - 2022**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad de Miraflores, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al establecimiento objeto de inspección:

(Nombre Comercial)

**CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**

Ubicado en: **MALECON 28 DE JULIO N° 390**  
 (Calle, Av., Jr., Lote, Mz., Urb.)

Distrito: **MIRAFLORES** Provincia: **LIMA** Departamento: **LIMA**

Solicitado por: **CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**  
 (Nombre del propietario, representante legal, apoderado, conductor o administrador)

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad máxima de la edificación: **1140** (En números) **( MIL CUARENTA )** personas (En letras)

Giro o actividad: **CLUB DEPORTIVO SOCIAL**

Expediente N°: **15942-1996** Resolución N°: **3136-2022-SGGRD-GAC/MM**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\*** **LUGAR: MIRAFLORES**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 / 09 / 2022** (DD/MM/AAAA)

**FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 08 / 08 / 2024** (DD/MM/AAAA)  
 (Trenta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

**FECHA DE CADUCIDAD: 20 / 09 / 2024** (DD/MM/AAAA)



**MARIO CASARETO LA TORRE**  
 Subgerente División del Riesgo de Desastres

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad de la actividad.

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPLENTO N° 002-2018-PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMIENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.
- ÁREA OCUPADA: 18518.44 m²

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad de Miraflores. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web:  
<http://www.miraflores.gob.pe/documento-digital/> - Clave: 21341165

Av. José A. Lacoq N° 425, Miraflores Centro Telefónico 817-3272 [www.miraflores.gob.pe](http://www.miraflores.gob.pe)

**SEDE PLAYA MAKAHA**  
 Fecha de expedición: 29/04/2022  
 Fecha de caducidad: 29/04/2024

**N° 00004415**



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**  
**1325 - 2022**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad de Miraflores, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al establecimiento objeto de inspección:

(Nombre Comercial)

**CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**

Ubicado en: **AV. CIRCUITO-PLAYAS COSTA VERDE N° 475**  
 (Calle, Av., Jr., Lote, Mz., Urb.)

Distrito: **MIRAFLORES** Provincia: **LIMA** Departamento: **LIMA**

Solicitado por: **CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**  
 (Nombre del propietario, representante legal, apoderado, conductor o administrador)

El que suscribe **CERTIFICA** que el establecimiento objeto de inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad máxima de la edificación: **500** (En números) **( QUINIENTOS )** personas (En letras)

Giro o actividad: **CLUB**


Expediente N°: **10441-2016** Resolución N°: **1603-2022-SGGRD-GAC/MM**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\*** **LUGAR: MIRAFLORES**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 / 04 / 2022** (DD/MM/AAAA)

**FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 14 / 03 / 2024** (DD/MM/AAAA)  
 (Trenta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

**FECHA DE CADUCIDAD: 29 / 04 / 2024** (DD/MM/AAAA)



**MARIO CASARETO LA TORRE**  
 Subgerente División del Riesgo de Desastres

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del establecimiento objeto de inspección o para el inicio de la actividad de la actividad.

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPLENTO N° 002-2018-PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMIENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.
- ÁREA OCUPADA: 18518.44 m²

**SEDE CHACLACAYO**  
 Fecha de expedición: 10/11/2022  
 Fecha de caducidad: 08/11/2024




**MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO**  
 General de Desarrollo Económico  
 Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**  
**N° 051 - 2022**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Distrital de Chacabuco, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**  
 (Razón Social)

**"CLUB TENNIS LAS TERRAZAS SEDE CHACLACAYO"**  
 (Nombre Comercial)

Ubicado en: **CA. LOS PINOS N° 1108**  
 (Calle, Av., Jr., Lote, Mz., Urb.)

Distrito: **CHACLACAYO** Provincia: **LIMA** Departamento: **LIMA**

Solicitado por: **ANGEL CÁCERES MORANTE**  
 (Nombre del propietario, representante legal, apoderado, conductor o administrador)

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **MIL CIENTO SESENTA (1,160.00)** personas

Giro o actividad: **CLUB SOCIAL DEPORTIVO**

Área Ocupada de la Edificación (m²): **63,161.60 M2**

Expediente N° 3690-2020 ANEXO 05-2022 Resolución N°: **472-2022-SGGRD-GDE/MDCH**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\*** **LUGAR: CHACLACAYO**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de NOVIEMBRE del 2022** (DD/MM/AAAA)

**FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 30 de OCTUBRE del 2024** (DD/MM/AAAA)  
 (Trenta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

**FECHA DE CADUCIDAD: 08 de NOVIEMBRE del 2024** (DD/MM/AAAA)




**ANGEL CÁCERES MORANTE**  
 Subgerente División del Riesgo de Desastres

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad de la actividad.

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPLENTO N° 002-2018-PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMIENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.



**SEDE PLAYA SUR CHEPECONDE**  
 Fecha de expedición: 27/12/2022  
 Fecha de caducidad: 27/12/2024




**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL**  
 General de Desarrollo Económico  
 Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**  
**N° 011-2022-SG-GRD/DC-MDCA**

El Órgano Ejecutante de la MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**"CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES"**  
 (Razón Social)

Ubicado en: **Panamericana Sur Km. 120.**

Distrito: **CERRO AZUL** Provincia: **CAÑETE** Departamento: **LIMA**

Solicitado por: **ANGEL ALBERTO CÁCERES MORANTES**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **502** (Quientos Dos) personas

Giro o actividad: **ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA**


Expediente N° 6879-2022 Resolución N° 011-2022-SG-GRD/DC-MDCA

**VIGENCIA: 2 AÑOS\*** **LUGAR: DISTRITO DE CERRO AZUL**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de Diciembre del 2022** (DD/MM/AAAA)

**FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 11 de Noviembre del 2024** (DD/MM/AAAA)

**FECHA DE CADUCIDAD: 27 de Diciembre del 2024** (DD/MM/AAAA)



**ANGEL ALBERTO CÁCERES MORANTES**  
 Subgerente División del Riesgo de Desastres

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad de la actividad.

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPLENTO N° 002-2018-PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMIENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

Jr. Alfonso Ugarte N° S/N (Plaza de Armas) Lima - Cañete - Cerro Azul | Municipalidad Distrital de Cerro Azul  
 (01) 284 6080 - (01) 284 6123 | www.municerrozul.gob.pe | secretaria@municerrozul.gob.pe

**PLAYA DE ESTACIONAMIENTO**  
 Fecha de expedición: 06/02/2023  
 Fecha de caducidad: 06/02/2025



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**  
**N° 359 - 2023**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad de Miraflores, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

(Nombre Comercial)

**CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**

Ubicado en: **MALECON 28 DE JULIO N° 405**  
 (Calle, Av., Jr., Lote, Mz., Urb.)

Distrito: **MIRAFLORES** Provincia: **LIMA** Departamento: **LIMA**

Solicitado por: **CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **106** (En números) **( ciento seis )** personas (En letras)

Giro o actividad: **PLAYA DE ESTACIONAMIENTO**


Expediente N° **3303-2017 / Anx. N° 15694-2022** Resolución N°: **RES. 432 - 2023 - SGGRD - GAC/MM**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\*** **Lugar: MIRAFLORES**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/02/2023**

**FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 24/12/2024**  
 (Trenta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

**FECHA DE CADUCIDAD: 06/02/2025**



**Maria Gloria Flores Ramos**  
 Subgerente División del Riesgo de Desastres  
 Municipalidad de Miraflores

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad de la actividad.

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPLENTO N° 002-2018-PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMIENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

Miraflores, febrero de 2024  
**EL CONSEJO DIRECTIVO**

